

●GANAS フルオーダーウェットスーツ 採寸ポイント●

<採寸方法>

- ・レースでウェットスーツの下に着るウエアがある場合は、ウエアを着た状態での採寸をおすすめします。
- ・他の人に測ってもらうのがベストです。
- ・採寸時は力を入れず、リラックスして下さい。
- ・メジャーを締め付けすぎないよう、また、たるまないように測ってください。
- ・各サイズ、その他詳細をオーダーフォームに入力し、送信してください。
別紙、オーダー用紙に手書きで記入し、FAX送信していただいても結構です。
- ・単位はcm、小数点第一位（mm単位）までご記入ください。

<トップのみ、パンツのみをご注文の場合>

- ・トップのみの場合はヒップ（尻囲）より上を、採寸してください。
- ・フルトップの場合はヒップより上と、さらに肩から手首までを採寸してください。
- ・パンツのみの場合は胸囲より下を採寸してください。
- ・ご心配な方はお手数でも全身を採寸してください。

