

ウエットスーツ採寸マニュアル

1	身長		15	尻囲	尻の一番太いまわり
2	体重		16	A点~腹	A点からおへその高さまでの長さ
3	首囲	首のいちばん細い部分まわり	17	A点~股	A点から一直線で股の付け根までの長さ
4	肩幅	A点から肩先点までの長さ	18	股~足首	股の付け根から足首点までの長さ
5	袖丈	腕を水平に開き A点から手首点	19	A点~足首	A点から一直線で足首点までの長さ
6	袖丈	腕を水平に開き肩先点から手首点	20	スネ長	膝の皿の中心から足首点までの長さ
7	手首囲	手首点を避けて一番細いまわり	21	足首囲	足首点から 10cm 上のまわり
8	肘下囲	肘の下が一番太いまわり	22	ふくらはぎ囲	ふくらはぎの一番太いまわり
9	肘囲	肘の一番細いまわり	23	膝囲	ひざの中心まわり
10	上腕囲	力こぶまわり	24	ふともも囲	ふとももの付け根まわり
11	腕付け根囲	腕を水平に開き肩まわり部分	a	乳下がり	肩の中心から乳首までの長さ
12	上胸囲	腕を下げた状態で脇の下まわり	b	トップバスト	乳首ラインのまわり
13	胸囲	腕を下げた状態で乳首まわり	c	乳幅	左右の乳首の間
14	腹囲	へその上が一番細いまわり	d	アンダーバスト	バストの下まわり

採寸位置図

